


EXTERNAL LOUVRE G-800 • W-800

Selection diagram • pressure loss



A _f -values (m ²)										
H (mm)	L (mm)									
	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
400	0,08	0,10	0,12	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38	0,42
500	0,11	0,14	0,16	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,56
600	0,14	0,17	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70
800	0,19	0,24	0,29	0,39	0,48	0,58	0,68	0,78	0,88	0,97
1000	0,24	0,31	0,37	0,50	0,62	0,75	0,87	1,00	1,13	1,25
1200	0,30	0,37	0,45	0,61	0,76	0,91	1,07	1,22	1,38	1,53
1400	0,35	0,44	0,53	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,63	1,81
1600	0,41	0,51	0,62	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
1800	0,46	0,58	0,70	0,94	1,17	1,41	1,65	1,89	2,13	2,36
2000	0,51	0,65	0,78	1,05	1,31	1,58	1,84	2,11	2,38	2,64